



**ANDREASEN
& HIVIDBERG**

Ansøgning

VOR REF.: 25010
DATO: 10-03-2025

**Ellehammervej m.fl.,
9990 Skagen**

**Anmeldelse af grundvandssænkning og
ansøgning om udledningstilladelse**

Udført af:
Christina Nygaard
Geotekniker – Ingeniør

Kontrolleret af:
Anders Kristensen
Geolog

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Indledning	3
2	Geotekniske undersøgelser	4
3	Beskrivelse af midlertidig grundvandssænkning	8
3.1	<i>Vandmængde</i>	9
3.2	<i>Recirkulering</i>	9
3.3	<i>Afledning af grundvand til Buttergrøften</i>	10
3.4	<i>Sænkningstragt</i>	10
3.5	<i>Moniteringsboringer/pejlerør</i>	11
3.6	<i>Tidspunkt og metode for sløjfning</i>	11
4	Miljømæssige forhold	12
4.1	<i>Lokalisering af jord- eller grundvandsforurenninger</i>	12
4.2	<i>Oversigt over anlæg til grundvandsindvinding indenfor 300 m</i>	12
4.3	<i>Afstand til våde naturtyper el. internationale beskyttelsesområder</i>	13
4.4	<i>Vandanalyser af det oppumpede grundvand</i>	13
4.5	<i>Forslag til analyseprogram</i>	14
4.6	<i>Risikovurdering af berørte vandområder</i>	14
4.7	<i>Beskrivelse af renseforanstaltninger</i>	14

BILAGSFORTEGNELSE

Geotekniske borer	1
Projekttegning	2
Jordforureningsattester	3
Boring 1 og situationsplan	4
Analyserapport, grundvandsanalyse	5

Registreringsblad

<i>Rekvirent</i>	Skagen Varmeværk AMBA, Ellehammervej 21, 9990 Skagen.
<i>Titel</i>	Anmeldelse af grundvandssænkning og ansøgning om udledningstilladelse.
<i>Dato</i>	26. 2025
<i>Adresse</i>	Ellehammervej, Buttervej og Minkvej, 9990 Skagen
<i>Matrikel nr.</i>	Matrikel 116e, 124b, 110, 123e, 7000ds, 174i, 175e og 247l, Skagen Markjorder.
<i>Region</i>	Region Nordjylland
<i>Kommune</i>	Frederikshavn Kommune
<i>Rådgiver</i>	Andreasen & Hvidberg A/S, Christina Nygaard

1 Indledning

I forbindelse med lægning af ca. 980 meter fjernvarmeledning fra Skagen Salmon, til Skagen Varmeværk i Skagen skal der foretages en midlertidig grundvandssænkning for ca. 830 m af strækningen.

Projekttegningen er vedlagt i bilag 2.


Den midlertidige grundvandssænkning for ledningsarbejder foretages fortløbende.

Følgende er oplyst:

- Ca. 830 m fjernvarmeledning, ø630 mm, dybde ca. 1,5 m, bredde på rende 1,2 m.


Fjernvarmeledning forventes udlagt som vist på figur 1. De berørte matrikler er 116e, 124b, 110, 7000ds, 174i, 175e og 247l. Ledningen på 123e er udført uden brug af en grundvandssænkning.

På figur 1 angives projektområdet, se også bilag 2.



Figur 1: Situationsplan. Angivelse af fjernevarmetracéet med turkis linje.

Det oppumpede vand ønskes udledt til hhv. Buttergrøften og til nedsvivning på matrikler, se figur 2. På figur 2 angives deslige en boring, hvori der er udtaget en vandprøve.



Figur 2: Angivelse af udledningspunkt og boring for vandprøvetagning.

2 Geotekniske undersøgelser

Der er i arkiv og på GEUS fundet tidligere udførte borer, som ligger til grund for nærværende ansøgning. På figur 3 er borerne omtrentligt placeret, og i de efterfølgende afsnit gives der en nærmere beskrivelse af de relevante borer.




Figur 3: Placering af geotekniske borer.

Buttervej 49

Andreasen & Hvidberg A/S har i sommeren 2021 udført geotekniske undersøgelser på Buttervej 49, Skagen Salmon, vor ref. 21320. Fjernvarmeledningen løber langs den vestlige og sydlige matrikelgrænse ved Buttervej 49.

Udklip af situationsplan med boringsplaceringer fremgår af figur 4, og boreprofiler er vedlagt i bilag 1.



Figur 4: Buttervej 49. Placering af geotekniske borer (sag 21320)


I de udførte borer er der under et mindre fyldlag truffet postglaciale sand med lag af grus ned til 4 á 12 m under terræn, hvori borerne er afsluttet.

Grundvandsspejlet er pejlet i kote +2,0 á 2,6 DVR90, svarende til 0,6 á 0,9 m u. t.

Ellehammersvej 11

Geodan har i sensommeren 1988 udført geotekniske undersøgelser på Ellehammersvej 11, Skagen, deres sagsnr. 88.565. Fjernvarmeledningen løber i øst/vestlig retning, nord for borerne.

Udklip af situationsplan med boringsplacering fremgår af figur 5 og boreprofiler er vedlagt i bilag 1.



Figur 5: Ellehammersvej 11. Placering af geotekniske borer (sag 88.565).


I de udførte borer er der under et lag græstørv truffet postglaciale sand med lag af grus ned til 5 á 9 m under terræn, hvori borerne er afsluttet.

Grundvandsspejlet er pejlet 0,8 á 1,1 m u. t. Borerne er ikke koteret.

Ellehammersvej 21

KampsaxGeodan har i 1997 udført geotekniske undersøgelser på Ellehammersvej 21, Skagen, deres sagsnr. 9972057.

Udklip af situationsplan med boringsplacering fremgår af figur 6 og boreprofiler er vedlagt i bilag 1.



Figur 6: Ellehammersvej 21. Placering af geotekniske borer (sag 9972057).

I de udførte borer 1 og 2 er der truffet postglaciale sand men små tørvelag (2-3 cm) ned til ca. 2 m under terræn, som underliggeres af et tørve-/gytjelag til 2,2 á 2,3 m under terræn. Herunder er der truffet senglaciale sand i boring 2 som gruset, hvori borerne er afsluttet 7 m under terræn.


I de udførte borer 4 og 5 er der under et mindre muldag truffet postglaciale sandaflejringer, som fra ca. 2 á 3 m beskrives med varierende grusindhold. De øvre sandaflejringer indeholder stedvist tørv/gytje og mindre tørvelag. Borerne er stoppet i postglaciale sand 7 m under terræn.

Grundvandsspejlet er pejlet i kote +2,0 DVR90, svarede til ca. 1,0 á 1,5 m u. t.

Buttervej 60

Geodan har i 1985 udført geotekniske undersøgelser på Buttervej 60, Skagen, deres sagsnr. 85427.

Udklip af situationsplan med boringsplaceringer fremgår af figur 7 og boreprofiler er vedlagt i bilag 1.



Figur 7: Buttervej 60. Placering af geotekniske borer (sag 85427).

I de udførte borer 1 og 2 er der øverst truffet et mindre muldlag, som underlejres af postglaciale sand til borerne's slutdybde 3,0 á 8,0 m under terræn. I det øvre sand ned til ca. 1,5 á 1,7 m under terræn er der truffet mindre tørlag og tørvestribler i sandet. Det nedre sand er beskrevet med varierende indhold af grus.

Grundvandsspejlet er pejlet i ca. 0,5 m u. t.

3 Beskrivelse af midlertidig grundvandssænkning

Perioden for grundvandssænkningen for fjernvarmeledningen forventes at vare ca. 10 uger, udført som 21 etaper med 40 meter udgraving åben ad gangen.

Opstart er hurtigst mulig, dog først når alle tilladelser er modtaget og varslingsbreve er sendt.

Den midlertidige grundvandssænkning forventes at blive udført vha. et vakuumbelastet sugespidsanlæg med nedspulede spidser sat pr. 2 m. Spidserne føres til 3 m u. t.

Sugespidsanlæggene etableres som et ensidet anlæg, hvor spidserne tilstræbes at blive sat på den side af ledningsrenden, som er tættes på kortlagte matrikler.

Grundvandet skal sænkes mellem 0,5 á 1,0 m. I ansøgningen ansøges konservativt om 1 m på hele strækningen.

3.1 Vandmængde

Der skønnes en oppumpet vandmængde på $0,5 \text{ m}^3/\text{t}$ pr. sugespids.

Arbejdet udføres i 21 etaper. For hver etape er ca. 25 sugespidser i drift.

Hver etape varer ca. 2-3 dage, men overlapper hinanden.

Den skønnede maksimale oppumpedede vandmængde pr. etape er:
25 stk. $\times 0,5 \text{ m}^3/\text{t} \times 24 \text{ timer} \times 3 \text{ dage} = \underline{\sim 900 \text{ m}^3}$.

Total vandmængde over perioden


Den samlede oppumpedede vandmængde for hele anlægsperioden for udførelse af fjernvarmeledningen i 21 etaper estimeres til ca. 19.000 m³.

Det oppumpedede vand fra ca. 360 m ud af de 830 m ønskes recirkuleret, det drejer sig om ca. 9 etaper, svarende til 8.100 m³.

Knap 11.000 m³ ønskes udledt til Buttergrøften.

3.2 Recirkulering

Det planlægges at recirkulere det oppumpedede grundvand fra matrikel 116e, 124b og 110 på matrikel 110 (orange streg på figur 8). Den vestlige strækning på matrikel 110 (markeret med gult på figur 8), ca. 40 m, vil blive nedsivet på matrikel 123e. Den totale strækning svarer til ca. 360 m. Se figur 8.



Figur 8: Recirkulering.

Recirkuleringen vurderes at kunne foretages i ledningstracéet enten foran eller bagved udgravingen i en 0,5 m dybe render. Nedsivningsrenden flyttes i takt med graveetaperne.

Nedsivningen bør foregå i en minimumsafstand på 5 m fra de igangsatte sugespiser for at undgå at vandet løber i ring.

Det forventes, at al vandet kan nedsive på matriklerne.

3.3 Afledning af grundvand til Buttergrøften

Afledning af det oppumpede grundvand for resten af strækningen, de sidste ca. 470 m, ønskes at ske til Buttergrøften, se figur 2, med en tilstrømning på $12,5 \text{ m}^3/\text{t}$, svarende til ca. 3,5 l/s.

Efter aftale med Frederikshavn Forsyning, skal Henrik Dehn kontaktes, når afledning til Buttergrøften påbegyndes og afsluttes. Ved afslutning skal tidsperioden og mængden af udledt vand oplyses for de to udledningspunkter.

3.4 Sænkningstragt

Der beregnes nedenfor en rækkevidde for den midlertidige grundvandssænkning, hvor der konservativt er taget udgangspunkt i en afsænkning på 1 m.

Sænkningstragten langs matrikel 116e, 124b og 110 forventes at være yderst begrænset pga. recirkuleringen.


Rækkevidden, R, for den resterende del, hvor vandet udledes til Buttergrøften, er beregnet ud fra en skønsformel til:

$$R = 3000 \times s \times \sqrt{k} = \text{ca. } 40 \text{ m}$$

s er sænkningen, her konservativt sat til 1 m.

k er permeabilitetskoefficienten som er skønnet til $2 \times 10^{-4} \text{ m/s}$.

Rækkevidden er indtegnet på enkeltlogaritmisk diagram, se figur 9.



Figur 9: Rækkevidde for sænkning (x-aksen er sænkning i m, og y-aksen er rækkevidde i m)

Det ses, at rækkevidden for en fuld sænkning teoretisk beregnet er ca. 40 m, og en afsænkning på 0,5 m vil forekomme i en afstand på ca. 7 m fra sugespidserne.

3.5 Moniteringsboringer/pejlerør

Som udgangspunkt skønnes der ikke behov for pejling af vandspejlet, da grundvandssænkningen er meget beskeden i både sænkning og varighed.


3.6 Tidspunkt og metode for sløjfning

Sugespidser og boring sløjfes, når der ikke længere er behov for en midlertidig grundvandssænkning. Huller til sugespidser og boring fyldes op med rent sand hvis ikke de falder sammen ifm. optagning af sugespidserne/pejlerør.

4 Miljømæssige forhold

4.1 Lokalisering af jord- eller grundvandsforureninger

Ledningstracéet er primært beliggende i og ved siden af kortlagte og uafklarede grunde, jf. figur 11. I bilag 3 er jordforureningsattesterne for de enkelte matrikler vedlagt.



Figur 11: Kortlagte og uafklarede ejendomme. Orange linje viser ledningstracé.

Som beskrevet i afsnit 3.2 vil der blive foretaget en recirkulering af det oppumpede grundvand for den østlige strækning.

På den vestlige strækning vil sugespidsanlæggene tilstræbes at blive sat i den side af renden, som er tættest på de kortlagte grunde.

Af denne årsag vurderes den midlertidige grundvandssænkning ikke at påvirke de kortlagte arealer af betydning.

4.2 Oversigt over anlæg til grundvandsindvinding indenfor 300 m

Ved en gennemgang i www.geus.dk findes vandforsyningboringer på følgende adresser:

- DGU nr. 1.395. Buttervej 66. Anvendes: Procesvand.
- DGU nr. 1.114. Krøyersvej 3. Anvendelse: Vandforsyningboring
- DGU nr. 1.219. Anvendelse: Vandforsyningboring.

Boring 1.219, er den boring, som er beliggende tættest på ledningenstracéet, en afstand på under 20 m. Boringen er udført i 1974 og er 15 m dyb. Der er filter fra 8,5 – 14,5 m. Den midlertidige grundvandssænkning på matriklen udføres med re-cirkulering af det oppumpede vand. Den midlertidige grundvandssænkning vurderes heraf ikke at få indflydelse på vandforsyningssboringen, da sænkningen derfor er yderst begrænset i både tid og omfang.

4.3 Afstand til våde naturtyper el. internationale beskyttelsesområder

Nærmeste fredede område ligger ca. 70 m nordøst for projektet, hvilket er udenfor sænkningstragtens maksimale udbredelse.

Vandet for den vestlige strækning udledes til Buttergrøften i to punkter, se figur 2. Vandet vurderes ikke at påvirke Buttergrøften, da vandet har været igennem de nødvendige renseforanstaltninger inden det bliver udledt (se afsnit 4.7).

4.4 Vandanalyser af det oppumpede grundvand

Der er etableret en boring til grundvandsprøvetagning på Minkvej 3, se figur 10.



Figur 10: Placering af boring til grundvandsprøvetagning.

Boring og situationsplan er vedlagt i bilag 4.

Den udtagne vandprøve er analyseret for:

Kulbrinter, BTEXN, Chlorerede opløsnings- og nedbrydningsprodukter, PAH'er (7 stk), 6 tungmetaller (bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink) (feltfiltreret) og jern (både total og feltfiltreret), PFAS (22 stk) samt polære (vandblandbare) opløsningsmidler.

Vandanlysen er vedlagt i bilag 4.

4.5 Forslag til analyseprogram

Der vil ikke undervejs blive udtaget vandprøver i forbindelse med anlægsarbejdet, da anlægsperioden er meget beskedent.

4.6 Risikovurdering af berørte vandområder

Som beskrevet i afsnit 4.4 vurderes den overskydende vandmængde at være begrænset. Vandet for den vestlige strækning ønskes ledt ud til Buttergrøften, og dermed videre til Skagerrak.

Det vurderes ikke, at den oppumpede vandmængde, som inden udledning til Buttergrøften renses for okker, vil yde nogen risiko for Buttergrøften.

4.7 Beskrivelse af renseforanstaltninger

Erfaringen fra tidligere projekter i området viser, at der er behov for renseforanstaltninger pga. forhøjet jernindhold i vandet.

Der vil blive anvendt én opstillet ”iltningscontainer” for at fjerne jernet tilstrækkeligt fra vandet, inden det ledes ud i Buttergrøften.

Bilag 1


Signaturforklaring

Jordartssignatur		Situationsplan		Boreprofil
FYLD	MORÆNESAND	Undersøgelsesboring		
MULD	MORÆNESILT	Geoteknisk boring incl. insitu forsøg		
MULD, sandet	MORÆNELER	Frigravning		
SAND, muldet	KALK (KRIDT)	CPTu		
SAND, muldpartier	FLINT	Rammesondering		
STEN	KLIPPE			
GRUS	GYTJE (DYND)			
SAND	SKALLER	Dannelsesmiljø	Alder	
SILT	TØRV	Br Brakvand	Kv Kvartær	
LER	TØRVEDYND	Fe Ferskvand	Pg Postglacial	
	PLANTERESTER	Fl Flydejord	Sg Senglacial	
		Gl Gletscher	Al Allerød	
		Ma Marin	Gc Glacial	
		Ne Nedskyd	Ig Interglacial	
		O Overjord	Is Interstadial	
		Sk Skredjord	Te Tertiær	
		Sm Smeltevand	Pi Pliocæn	
		Vi Vindaflejret	Mi Miocæn	
		Vu Vulkansk	Ol Oligocæn	
			Eo Eocæn	
			Pl Palæocæn	
			Sl Selandien	
			Da Danien	
			Kt Kridt	
			Se Senon	
			Re Recent	
I moræneaflejringer kan der forventes et varierende indhold af sten og blokke, der ikke ses i boringerne.				
Geologiske forkortelser		Pejlerør		
		1 2018.01.31		
		1	Fyld	
			GVS	
			Bentonit	
			Filtergrus	
			Filterrør	

Definitioner

Signatur	Begreb	Fork.	Enhed	Definition
○	Vandindhold	W	%	Vand i % af tørstofvægt
—	Flydegrænse	WL	%	Vandindhold ved flydegrænse
—	Plasticitetsgrænse	WP	%	Vandindhold ved plasticitetsgrænse
—	Plasticitetsindex	IP	%	WL - WP
▽	Rumvægt	?	kN/m³	Forholdet mellem totalvægt og totalvolumen
×	Glødetab	gl	%	Vægttab ved glødning i % af tørstofvægten
×	Reduceret Glødetab	glr	%	gl - ka
⊕	Kalkindhold	ka	%	Vægt af CaCO ₃ i % af tørstofvægten
-/(+)/++	Kalkprøve	kp	-	Reaktion med saltsyre: - kalkfrit, (+) svagt kalkholdigt, + kalkholdigt. ++ stærkt kalkholdigt
++/+/(+) -/-?/-?/?	Frost			++ Opfrysningsfarlige under alle betingelser + Opfrysningsproblemer, selv under korte frostperioder (+) Opfrysningsproblemer, under længere frostperioder - Ikke opfrysningsfarlig - Absolut ingen opfrysningsfare ? Frostfaren kan ikke bedømmes -?/+? Frostfaren er vanskelig at bedømme
●	Vingestyrke, intakt	cvf	kPa	Udrænet forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i intakt jord
○	Vingestyrke, omrørt	cvr	kPa	Udrænet forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i omrørt jord
----	Sonderingsmodstand:			
- belastet spidsbor	RSP	N200		Antal halve omdregninger pr. 200 mm nedsynkning
- svensk rammesonde	RRS	N200		Antal slag pr. 200 mm nedsynkning
- let rammesonde	RLSD	N200		Antal slag pr. 200 mm nedsynkning
- SPT-sonde, lukket/åben	SPT	N300		Antal slag pr. 300 mm nedsynkning





Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: JF

Dato: 2021.06.30 Bedømt af: ALL

DGU Nr.:

Boring: 1

Udarb. af: LH

Kontrol: CNY

Godkendt: PK

Dato: 2021.07.14

Bilag: 1

S. 1/1



ANDREASEN & HVIDBERG

Boreprofil

Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: JF

Dato: 2021.06.30 Bedømt af: AK

DGU Nr.:

Boring: 2

Odarb. ar. EH

KUNIOR. CNY

Goukendt. PK

Dato: 2021.07.14


Blay. 2

3. 1/1



ANDREASEN & HVIDBERG

Boreprofil



Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: HB

Dato: 2021.06.30 Bedømt af: AK

DGU Nr.:

Boring: 3

Udarb. af: LH

Kontrol: CNY

Godkendt: PK

Dato: 2021.07.14


Bilag:

S. 1/2



ANDREASEN & HVIDBERG

Boreprofil

Dybde (m)	Forsøgsresultater	Kote (m)	Geologi	Prove	Nr.	Jordart - Karakterisering	Miljø	Alder
9		-9			266	SAND, fint - mellem, ringe sorteret, enkelte skalfragmenter, kalkholdigt, grå	Ma	Pg
10		-7			267	SAND, fint - mellem, sorteret, svagt gruset, enkelte skalfragmenter, kalkholdigt, grå	Ma	Pg
11		-8			268	SAND, fint - mellem, sorteret, enkelte gruspartikler, kalkholdigt, grå	Ma	Pg
12		-9			269	SAND, fint - mellem, sorteret, enkelte gruspartikler, skalfragmenter, kalkholdigt, grå	Ma	Pg
13		-10			270	SAND, fint, sorteret, enkelte gruspartikler, små lerknolde, kalkholdigt, grå	Ma	Pg
					271	SAND, fint, mellem sorteret, enkelte gruspartikler, kalkholdigt, grå	Ma	Pg
					272	SAND, fint, sorteret, enkelte gruspartikler, små lerknolde, kalkholdigt, grå	Ma	Pg
								

Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: JF

Dato: 2021.06.30 Bedømt af: AK

DGU Nr.:

Boring: 4

Udarb. af: LH

Kontrol: CNY

Godkendt: PK

Dato: 2021.07.14


Bilag: 4

S. 1/1



ANDREASEN & HVIDBERG

Boreprofil



Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: JF

Dato: 2021.06.29 Bedømt af: AK

DGU Nr.:

Boring: 5

Udarb. af: LH

Kontrol: CNY

Godkendt: PK

Dato: 2021.07.14

Bilag:

S. 1/1



ANDREASEN & HVIDBERG

Boreprofil

Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forør
Projektion: UTM32E89
X: 593202 (m) Y: 6400650 (m) Plan:

Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: HB

Dato: 2021.06.30 Bedømt af: AK

DGU Nr.:

Boring: 6

4

ANDREASEN & HVIDBERG

Boreprofil

Dybde (m)	Forsøgsresultater	Kote (m)	Geologi	Prove	Nr.	Jordart - Karakterisering	Miljø	Alder																																																															
9		-6			242	SAND, mellem, sorteret, svagt gruset, svovludfaelndning, skalfragmenter, kalkholdigt, mørk grå	Ma	Pg																																																															
10	W ○ ○ ○ ○ ○ ○	-7			243	SAND, fint - mellem, sorteret, enkelte små lerknolde, enkelte skalfragmenter, kalkholdigt, grå	Ma	Pg																																																															
11		-8			244	SAND, fint, sorteret, svagt gruset, lerknolde, kalkholdigt, grå	Ma	Pg																																																															
12		-9			245	SAND, fint - mellem, sorteret, enkelte skalfragmenter, kalkholdigt, grå	Ma	Pg																																																															
13		-10			246	SAND, fint, velsorteret, enkelte skalfragmenter, kalkholdigt, grå	Ma	Pg																																																															
					247	SAND, fint, velsorteret, enkelte små lerknolde, enkelte skalfragmenter, kalkholdigt, grå	Ma	Pg																																																															
					248	SAND, fint - mellem, sorteret, kalkholdigt, grå	Ma	Pg																																																															
<table border="1"> <tr> <td>○</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>W (%)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>+</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>Glr. (%)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>▼</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>N (Slag/30 cm)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>									○	10	20	30	W (%)					+	3	6	9	Glr. (%)					▼	10	20	30	N (Slag/30 cm)																																								
○	10	20	30	W (%)																																																																			
+	3	6	9	Glr. (%)																																																																			
▼	10	20	30	N (Slag/30 cm)																																																																			
Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør Projektion: UTM32E89 X: 593202 (m) Y: 6400650 (m) Plan:																																																																							

Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: HB

Dato: 2021.06.30 Bedømt af: AK

DGU Nr.:

Boring: 6

Udarb. af: LH

Kontrol: CNY

Godkendt: PK

Dato: 2021.07.14

Bilag: 6

S. 2/2



ANDREASEN & HVIDBERG

Boreprofil

Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: JF

Dato: 2021.07.01 Bedømt af: AK


DGU Nr.:

Boring: 7

Udar B
A

ANDREASEN & HIDBERG

Boreprofil



Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: JF

Dato: 2021.06.29 Bedømt af: AK

DGU Nr.:

Boring: 8

Udarb. af: LH

Kontrol: CNY

Godkendt: PK

Dato: 2021.07.14


Bilag: 8

S. 1/1



ANDREASEN & HVIDBERG

Boreprofil



Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: JF

Dato: 2021.07.01 Bedømt af: SHK

DGU Nr.:

Boring: 9

Udarb. af: LH

Kontrol: CNY

Godkendt: PK

Dato: 2021.07.14

Bilag: 9

S. 1/1



ANDREASEN & HVIDBERG

Boreprofil

Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: JF

Dato: 2021.07.01 Bedømt af: SHK

DGU Nr.:

Boring: 10

Udarb. af: LH

Kontrol: CNY

Godkendt: PK

Dato: 2021.07.14


Bilag: 1

S. 1/1



ANDREASEN & HVIDBERG

Boreprofil



Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: HB

Dato: 2021.07.01 Bedømt af: AK

DGU Nr.:

Boring: 11

Udarb. af: LH

Kontrol: CNY

Godkendt: PK

Dato: 2021.07.14

Bilag: 11

S. 1/2



ANDREASEN & HVIDBERG

Boreprofil

Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: HB

Dato: 2021.07.01 Bedømt af: AK

DGU Nr.:

Boring: 11

Udarb. af: LH

Kontrol: CNY

Godkendt: PK

Dato: 2021.07.14


Bilag: 11

S. 2/2



ANDREASEN & HVIDBERG

Boreprofil



Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: JF

Dato: 2021.07.01 Bedømt af: SHK

DGU Nr.:

Boring: 12

Udarb. af: LH

Kontrol: CNY

Godkendt: PK

Dato: 2021.07.14


Bilag: 12

S. 1/1



ANDREASEN & HVIDBERG

Boreprofil



Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: HB

Dato: 2021.07.01 Bedømt af: AK

DGU Nr.:

Boring: 13

Udarb. af: LH

Kontrol: CNY

Godkendt: PK

Dato: 2021.07.14

Bilag: 13

S. 1/2



ANDREASEN & HVIDBERG

Boreprofil

Dybde (m)	Forsøgsresultater	Kote (m)	Geologi	Prove	Nr.	Jordart - Karakterisering	Miljø	Alder																																																															
9		-6			342	SAND, fint - mellem, ringe sorteret, svag svovludfaeldning, enkelte skalfragmenter, mørk grå	Ma	Pg																																																															
10		-7			343	SAND, fint, sorteret, små lerknolde, enkelte skalfragmenter, grå	Ma	Pg																																																															
11		-8			344	SAND, fint - mellem, sorteret, enkelte små lerknolde, enkelte skalfragmenter, svagt kalkholdigt, grå	Ma	Pg																																																															
12		-9			345	SAND - " -	Ma	Pg																																																															
13		-10			346	SAND, fint, sorteret, små lerknolde, enkelte skalfragmenter, svagt kalkholdigt, grå	Ma	Pg																																																															
					347	SAND, fint - mellem, sorteret, enkelte gruspartikler, skalfragmenter, svagt kalkholdigt, mørk grå	Ma	Pg																																																															
					348	SAND, fint - mellem, sorteret, enkelte gruspartikler, enkelte skalfragmenter, svagt kalkholdigt, mørk grå	Ma	Pg																																																															
<table border="1"> <tr> <td>O</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>W (%)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>+</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>Glr. (%)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>▼</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>N (Slag/30 cm)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>									O	10	20	30	W (%)					+	3	6	9	Glr. (%)					▼	10	20	30	N (Slag/30 cm)																																								
O	10	20	30	W (%)																																																																			
+	3	6	9	Glr. (%)																																																																			
▼	10	20	30	N (Slag/30 cm)																																																																			
Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør Projektion: UTM32E89 X: 593204 (m) Y: 6400596 (m) Plan:																																																																							

Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: HB

Dato: 2021.07.01 Bedømt af: AK

DGU Nr.:

Boring: 13

Udarb. af: LH

Kontrol: CNY

Godkendt: PK

Dato: 2021.07.14


Bilag: 13

S. 2/2



ANDREASEN & HVIDBERG

Boreprofil



Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: JF

Dato: 2021.07.02 Bedømt af: SHK

DGU Nr.:

Boring: 14

Udarb. af: LH

Kontrol: CNY

Godkendt: PK

Dato: 2021.07.14

Bilag: 14

S. 1/1



ANDREASEN & HVIDBERG

Boreprofil

Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: JF

Dato: 2021.07.02 Bedømt af: AK

DGU Nr.:

Boring: 15

Udarb. af: LH

Kontrol: CNY

Godkendt: PK

Dato: 2021.07.14


Bilag:


S. 1/1



ANDREASEN & HVIDBERG

Boreprofil





Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: HB

Dato: 2021.06.28 Bedømt af: AK

DGU Nr.:

Boring: 17

Udarb. af: LH

Kontrol: CNY

Godkendt: PK

Dato: 2021.07.14


Bilag: 17

S. 1/2



ANDREASEN & HVIDBERG

Boreprofil



Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: HB

Dato: 2021.06.28 Bedømt af: AK

DGU Nr.:

Boring: 17

Udarb. af: LH

Kontrol: CNY

Godkendt: PK

Dato: 2021.07.14


Bilag: 17

S. 2/2



ANDREASEN & HVIDBERG

Boreprofil



Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: HB

Dato: 2021.06.28 Bedømt af: AK

DGU Nr.:

Boring: 18

Udarb. af: LH

Kontrol: CNY

Godkendt: PK

Dato: 2021.07.14

Bilag: 18

S. 1/1



ANDREASEN & HVIDBERG

Boreprofil

Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: HB

Dato: 2021.06.25 Bedømt af: AK

DGU Nr.:

Boring: 19

Udarb. af: LH

Kontrol: CNY

Godkendt: PK

Dato: 2021.07.14

Bilag: 19

S. 1/2



ANDREASEN & HVIDBERG

Boreprofil

Dybde (m)	Forsøgsresultater	Kote (m)	Geologi Prove	Nr.	Jordart - Karakterisering	Miljø Alder																																																
9																																																						
10	W	23		82	SAND, fint - mellem, sorteret, enkelte skalfragmente, svagt kalkholdigt, grå	Ma Pg																																																
11	O	22		83	SAND, fint - mellem, velsorteret, enkelte skalfragmente, kalkholdigt, grå	Ma Pg																																																
12	O	21		84	SAND, fint - mellem, sorteret, små lerknolde, enkelte skalfragmente, kalkholdigt, grå	Ma Pg																																																
13	O	20		85	SAND, fint - mellem, velsorteret, svagt gruset, kalkholdigt, grå	Ma Pg																																																
				86	SAND, fint, velsorteret, svagt gruset, enkelte skalfragmente, kalkholdigt, grå	Ma Pg																																																
				87	SAND, fint, sorteret, enkelte gruspartikler, skalfragmente, kalkholdigt, grå	Ma Pg																																																
				88	SAND, fint, sorteret, enkelte små lerknolde, skalfragmente, kalkholdigt, grå	Ma Pg																																																
<table border="1"> <tr> <td>O</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>W (%)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>+</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>Glr. (%)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>▼</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>N (Slag/30 cm)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						O	10	20	30	W (%)			+	3	6	9	Glr. (%)			▼	10	20	30	N (Slag/30 cm)																														
O	10	20	30	W (%)																																																		
+	3	6	9	Glr. (%)																																																		
▼	10	20	30	N (Slag/30 cm)																																																		
Boremetode: Tør, Rotationsboring uden forerør Projektion: UTM32E89 X: 593184 (m) Y: 6400538 (m) Plan:																																																						

Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: HB

Dato: 2021.06.25 Bedømt af: AK

DGU Nr.:

Boring: 19

Udarb. af: LH

Kontrol: CNY

Godkendt: PK

Dato: 2021.07.14


Bilag: 19

S. 2/2



ANDREASEN & HVIDBERG

Boreprofil



Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: HB

Dato: 2021.06.25 Bedømt af: AK

DGU Nr.:

Boring: 20

Udarb af: LH

Kontrol: CNY

Godkendt: PK

Dato: 2021.07.14


Bilag: 20

S 1/1



ANDREASEN & HIDBERG

Boreprofil



Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: HB

Dato: 2021.06.25 Bedømt af: AK

DGU Nr.:

Boring: 21

Udarb. af: LH

Kontrol: CNY

Godkendt: PK

Dato: 2021.07.14


Bilag: 21

S. 1/1



ANDREASEN & HVIDBERG

Boreprofil



Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: HB

Dato: 2021.06.18 Bedømt af: AK

DGU Nr.:

Boring: 22

Udarb. af: LH

Kontrol: CNY

Godkendt: PK

Dato: 2021.07.14


Bilag: 22

S. 1/1



ANDREASEN & HVIDBERG

Boreprofil



Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: HB

Dato: 2021.06.18 Bedømt af: AK

DGU Nr.:

Boring: 23

Udarb. af: LH

Kontrol: CNY

Godkendt: PK

Dato: 2021.07.14


Bilag: 23

S. 1/1



ANDREASEN & HIDBERG

Boreprofil



Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: HB

Dato: 2021.06.18 Bedømt af: AK

DGU Nr.:

Boring: 24

Udarb. af: LH

Kontrol: CNY

Godkendt: PK

Dato: 2021.07.14


Bilag: 24

S. 1/1

4

ANDREASEN & HVIDBERG

Boreprofil



Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: HB

Dato: 2021.06.18 Bedømt af: AK

DGU Nr.:

Boring: 25

Udarb af: LH

Kontrol: CNY

Godkendt: PK

Dato: 2021.07.14


Bilag: 2

S 1/1



ANDREASEN & HVIDBERG

Boreprofil



Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: HB

Dato: 2021.06.28 Bedømt af: AK

DGU Nr.:

Boring: 26

Udarb. af: LH

Kontrol: CNY

Godkendt: PK

Dato: 2021.07.14


Bilag: 26

S. 1/1



ANDREASEN & HVIDBERG

Boreprofil



Sag: 21320

Buttervej 49, 9990 Skagen

Boret af: HB

Dato: 2021.06.28 Bedømt af: AK

DGU Nr.:

Boring: 27

Udarb. af: LH

Kontrol: CNY

Dato: 2021.07.14

Bilag: 27

S. 1/1



ANDREASEN & HVIDBERG

Boreprofil

Jordforureningsattest



REGION NORDJYLLAND

Udskrevet 14. juli 2021

Denne attest bygger på de oplysninger, som Region Nordjylland har på udskrivningstidspunktet.

Matrikel

2471 Skagen Markjorder, Frederikshavn Kommune

Adresse


Buttervej 45, 9990 Skagen m.fl.

Matriklets status

Den fremsøgte matrikel er ikke registreret i regionens jordforureningsdatabase.

Regionen har på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om jordforureninger på matriklen.

Matriklets placering på kort



Indholder data fra GST, Region Nordjylland, DMP, COWI og Sweco

Region Nordjylland kortlægger, undersøger og oprenser forurenede jord. Formålet er at sikre rent drikkevand, overfladevand og menneskers sundhed.

Kortlægningen efter jordforureningsloven er ikke færdig, og der vil derfor løbende kunne ske ændringer i regionens database.

Læs mere om Region Nordjyllands arbejde med jordforurening på www.jordforurening.rn.dk eller www.tjekdinggrund.dk.

Få yderligere oplysninger ved at kontakte regionens "Kontor for Jordforurening":

Telefon: 9764 8276

Mail til Birgitte Gorgin: bg@rn.dk

Du kan desuden få oplysninger hos din kommune, om matriklen er omfattet af "områdeklassificering".


1/1 sider



ANDREASEN & HIDBERG

Sag: 21320

Bilag: 300




Situationsplan
21320 Buttervej 49, Skagen

Tegn.: TEP	Godk.: CNY	Dato: 09.07.2021	Rev.:
ANDREASEN & HVIDBERG	Mål: 1:2000 / A3	Bilag: S1	

Forsøgsresultater

10	20	30	w(%)
14	18	22	$\gamma(\text{kN}/\text{m}^3)$
100	200	c_v/c_u (kN/m^2)	
10	20	N(slag/30 cm)	

Dybde (m)


Signaturer og definitioner: Se bilag A
1318 ISφ
Jordartsbeskrivelse
1.308 SUPP
Geologisk rækkefølge
Aflejningsstørrelse

Prøvetype	Prøvenr.	Vandspejl	Pejlearrangement	Kote Dybde (m)	Læggrænse og signatur		
	1						
	2			1,0		SAND, fint-mellem, st. muldede partier, moskebrunt.	P V
	3	88.09.02		2,0		SAND, fint-mellem, enk. små planterester, gragut.	P M/F
	4					SAND, fint, enk. tynd strb. med tørvegytje- agtige planterester, gråt	P M/F
	5					GRUS, st. sandet, gråt.	P M
	6					Do.	P M
	7			5,0		SAND, fint-mellem, gruset, gråt.	P M


GEODAN
Boreprofil

Tidslinje

Sagnr. 88-565 SKAGEN Buttervej.

Boring nr.

1.

Udlen. af

EH/BIB.

Dato

88.09.02.

Kontrol/Godkendt

1318 ISφ

Bilag nr.

11.

Forsøgsresultater

10.	20.	30.	w(%)
14.	18.	22.	$\gamma(\text{kN/m}^3)$
100.	200.		$C_v/C_u(\text{N/m}^2)$
10.	20.		N(slag/30.cm)

Dybde (m)

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Signaturer og definitioner: Se bilag A

Prøvetype

Prøve nr.

Vandspeil

Rejearrangement


Kote

Dybde (m)

Laggrænse og -signatur

Jordartsbeskrivelse

1.308 SUPP

Geologisk alder
Afløringsmønster

GEODAN

Boreprofil

Sag n.

88.565 SKAGEN Buttervej.

Boring nr.

2.

Udformaf

EH/BIB.

Dato

88.09.02.

Kontrol/Godkendt

Bilag nr.


1.2.

4.048.09.87

Forsøgsresultater

10.	20.	30.	w(%)
14	18	22	$\gamma(\text{kN}/\text{m}^3)$
100	200		$C_v/C_u (\text{kN}/\text{m}^2)$
10	20		N(slag/30 cm)

Dybde (m)

Signaturer og definitioner: Se bilag A


Prøvetype

Prøve nr.

Vandspejl

Pejlearrangement

Kote

Dybde (m)

Laggrænse og signatur

Jordartsbeskrivelse**1.308 SUPP**Geologisk alder
Kontinuitet

0	1			SAND, fint-mellem, enk. sv. org. pletter, enk. planterødder, brunt.	P	V
1	2			SAND, fint-mellem, lysgrågt.	P	V
2	3	88.09.02		SAND, fint-mellem, gulbrunt.	P	M/F
3	4			SAND, mellem, småpletter med tørveagtige planterester, lysgrågt.	P	M/F
4	5			SAND, mellem, tørvegrytjeh. partier, gråt.	P	M/F
5	6			SAND, mellem, gråt.	P	M/F
6	7			SAND, mellem, gruset, gråt.	P	M
7	8			SAND, mellem, sv. gruset, gråt.	P	M
8						
9						
10						
11						

**GEODAN****Boreprofil**

Forsøgsresultater

	10	20	30	w(%)
	14	18	22	$\gamma(\text{kN}/\text{m}^3)$
	100	200		$C_v/C_u (\text{kN}/\text{m}^2)$
Dybde (m)	10	20		N(slag/30 cm)

Signaturer og definitioner: Se bilag A

Prøvetype	Prøve nr.	Vandspeil	Pejlearrangement	Køte Dybde (m)	Laggrænse og -signatur	Jordartsbeskrivelse		Geologisk skalder	Aflejningsmøde
						GRÆSTØRV, iflg. boreformand.			
	1			0,2	V.	SAND, fint-mellem, enk. planterester, brunt.	P	V	
	2					SAND, mellem, gulbrunt.	P	V	
	3					SAND, mellem, grågult.	P	M/F	
	4	88.09.02				Do. lysgrågult.	P	M/F	
	5					SAND, fint-mellem, sv. gruset, lysgrågult.	P	M	
	6					Do. gruset.	P	M	
	7			5,0		SAND, fint-mellem, sv. gruset, lysgrågult.	P	M	


GEODAN
Boreprofil

Forsøgsresultater

10	20	30	w(%)
14	18	22	$\gamma(\text{kN/m}^3)$
100	200		$c_v/c_u (\text{kN/m}^2)$
10	20		N(slag/30 cm)

Signaturer og definitioner: Se bilag A

Dybde (m)	Prøvetype	Prøve nr.	Vandspejl	Pelearrangement	Kote Dybde (m)	Laggrænse- og signatur	Jordartsbeskrivelse	Geologisk alder	Aflejningsstørrelse
0	O.S.B.L.	1			0,2		GRESTØRV, iflg. boreformand.	P	V
1		2					SAND, fint-mellem, gult.	P	V
2		3					SAND, fint-mellem, gulbrunt.	P	M
3		4	88.09.02		1,2		GRUS, sapdet, iflg. boreformand, stenet, grågult.	P	M
4		5					Do. gråt.	P	M
5		6					Do.	P	M
6		7						P	M
7					3,1				
8							SAND, mellem, enk. trækulfragment, gråt.	P	M
9					5,0		SAND, fint-mellem, sv. gruset, enk. planterester, gråt.	P	M
10									
11									


GEODAN
Boreprofil

Forsøgsresultater

10	20	30	w(%)
14	18	22	$\gamma(\text{kN/m}^3)$
100	200	$c_v/c_v(\text{kN/m}^2)$	
10	20	N(slag/30 cm)	

Dybde (m)

Ø

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Signaturer og definitioner: Se bilag A

1.308

Jordartsbeskrivelse

1308 158

Geo. prøv. nr.

Aflejringstidspunkt

Prøvetype	Prøve nr.	Vandspejl	Pejlearrangement	Kote Dybde (m)	Laggrænse og signatur	Geoteknisk karakterisering	
						Gjennomstrømning til grunden	Geoteknisk karakterisering
	0,2					SAND, fint-mellem, enk. planterester, gulbrunt.	P V
	2					SAND, fint-mellem, st. torvegytjholdige partier, gråbrunt.	P V
	3					SAND, fint-mellem, lysgrau/t/grauvitt. Do. sv. gruset.	P M/F P M/F
	4						
	5	88.09.02				GRUS, st. sandet, gråt.	P M
	6					SAND, mellem, sv. gruset, gråt.	P M
	7					Do.	P M
	8					SAND, mellem, sv. gruset; enk. skalfragmenter, mørkegråt.	P M
	9					Do.	P M
	10						

593605

6400 570

+5

dolm



GEODAN

Boreprofil

Sagte 88.565 SKAGEN Buttervej

Boring nr.

6

Udført af

EH/BIB

Dato 88.09.02.

Kontrol/Godkendt

Bilag nr.

16

1.308

2

o.j. vej

roj. vej

1


SURVEY



SITUATIONSPLAN 1:1000.

SN: 88565 SKAGEN. Buttervej.
DATE: 88 09 06 BILAS NR: 17

卷之三




Sag.: 9972057 SKAGEN. Ellehammervej.

Strækning : Boret af : GD HJT Dato : 970418 DGU-nr.: Boring

Udarb. af : Kontrol : CSS Godkendt : NHH Dato : Bilag : 1.1 S.1 / 1




Boreprofil



Sag : 9972057 SKAGEN. Ellehammervej.

Strækning : Boret af : GD HJT Dato : 970418 DGU-nr. : Boring : 2

Udarb. af : Kontrol : CSS Godkendt : MH Dato : Bilag : 1.2 S. 1/1



Sag : 9972057 SKAGEN. Ellehammervej.

Strækning :

Boret af : GD JT

Dato :

970918

DGU-nr.:

Boring : 4

Udarb. af :

Kontrol : C55

Godkendt : PNM

Dato :

Bilag : 2.4

S. 1/1

Forsøgsresultater

Kote
(m)

Geologi

Prøve

Jordart Karakterisering

Aflæring


Alder

DNN +3.5

Glr

X

970918



Nr.	Jordart Karakterisering	Aflæring
1	SAND, fint, rodrester, sv. organiskh., lysbrunt	Vi Pg
2	SAND, fint, st. muldet, vedrester, sort	Vi Pg
3	SAND, fint, sv. organiskh., lysbrunt	Vi Pg
4	SAND, fint - mellem, enk. rodrester, gråbrunt	Fe/ Pg Ma
5	SAND, fint - mellem, tørveslirer, gytjeslirer, iflg. boreleder, gråbrunt	Fe/ Pg Ma
6	TØRV, sandet - st. sandet, sort - brunt - gråt	Fe Pg
7	SAND, fint - mellem, enk. planterester, lysgråt	Fe/ Pg Ma
8	TØRV, gytjeh., sandet, sort	Fe/ Pg Ma
9	SAND, fint - mellem, enk. grusk., lysgråt	Ma Pg
10	SAND - " -	Ma Pg
11	SAND - " -	Ma Pg
12	SAND, fint - mellem, sv. gruset - gruset, lysgråt	Ma Pg
13	SAND - " -	Ma Pg
14	SAND, fint - mellem, st. gruset, lysgråt	Ma Pg
15	SAND, fint - mellem, enk. grusk., gråt	Ma Pg
16	SAND - " -	Ma Pg
17	SAND - " -	Ma Pg

O	10	20	30	W (%)
Δ	14	18	22	γ (kN/m³)
●	100	200	300	Cv, Cvr (kN/m²)
X	2	4	6	Glr. (%)

Boremethode : Tørboring uden foring

Plan :


Sag : 9972057 SKAGEN. Ellehammervej.

Strekning : Boret af : GD JT Dato : 970918 DGU-nr. : Boring : 5

Udarb. af : Kontrol : CSS Godkendt : PNM Dato : Bilag : 2.5 S. 1 / 1



Boreprofil



Sag : 9972057 SKAGEN. Ellehammervej.

Strekning : Boret af : GD JT Dato : 970918 DGU-nr. : Boring : 6

Udarb. af : Kontrol : C.SS Godkendt : PNM Dato : Bilag : 2.6 S. 1/1





KAMPIO
GEODAN

Boreprofil

12 NOV. 1997

1.320

A. 320



SITUATIONSPLAN

- Boring
- Tidligere udført boring. ref. A

KAMPSAX GEODAN

SITUATIONSPLAN 1:500

Forsp.	JT	Repn:	HJT	Skn:	9872057 SKAGEN, Ellehammersvej,
Kontak.	CS	Graf:	RUN	Dato:	97.09.25. Bladnr. 2.11.

~~15%~~ - 95

Provetilstand

Intakt
Omrørt
Omrørt
Tabtoæst

Prøveoptagelse

SL Snegl/Lersnupper
SS Sandspand
SP SPT-sonde
I₂ Intaktrør 2"
I₃ Intaktrør 3"

Mark- og laboratorieforsøg

- Insitu vinge - intakt cv
- Insitu vinge - omrørt, cv
- ▼ SPT - forsøg, N
- ▼ Vandindhold, w
- ✗ Rumvægt g
- H Atterberggrænser, wI ,wp

S Sigtning
K Konsolidering
T₃ Triaxialforsøg
T₁ Simpelt trykforsøg
SE Sandækvivalent
gl Glødetab
xs Kørnvaægtvæde

GEOGRAPHICAL EXPLORATION

BOREPROFIL

SN. 85427 SKAGEN

Buttervei

Bor. udf. 850214 Af. JT

Tegn. P.I.L.

Kontr/godk. *KJK*

Bor
nr.

Bilag
nr.

1

Prøvetilstand
 Intakt
 Omrørt
 Ømrørt
 Tabt/gået

Prøveoptager
SL Snegl/Lærsnupper
SS Sandspand
SP SPT: sonde
I₂ Intaktrør 2"
I₃ Intaktrør 3"

Mark- og laboratorieforsøg

- Insitu vinge - intakt cv.
- Insitu vinge - omrørt, c'v
- ▼ SPT - forsøg, N
- ▽ Vandindhold, w
- ✗ Rumvægt, g
- H Atterberggrænser, WL, WP

S Sigtning
K Konsolidering
T₃ Triaxialforsøg
T₁ Simpelt trykforsøg
SE Sandækvivalent
g₁ Glødetab
X_s Kornvægtfylde

GEO DAN

BORE PROFILE

SN. 85427 SKAGEN Buttervej

Bor. udf. 850214 Af. JT

Butter v. T. B. H.

Kontr./godk.


Bor
nr. 2

Bilag
nr.

12

1-310

N



GEODAN

SITUATIONSPLAN 1:1000

FORSØG: JT

TEGN.: PJ

SN: 85427 SKAGEN Buttervej

KONTR.: KJK

GODK.: *[Signature]*

DATO: 18.02.1985

BILAG NO.: 13



Bilag 3



Jordforureningsattest

Udskrevet 15. januar 2025

Denne attest bygger på de oplysninger, som Region Nordjylland har på udskrivningstidspunktet.

Matrikel

116e Skagen Markjorder, Frederikshavn Kommune

Adresse

Ellehammervej 13, 9990 Skagen m.fl.

Matriklens status


Matriklen er: Lokaliseret (uafklaret).

Ejendommen indgår i Regionens database over lokaliteter, der skal vurderes efter jordforureningsloven. Regionen har endnu ikke taget stilling til, om matriklen skal kortlægges.

Du kan kontakte regionen og høre, om der er igangværende sagsbehandling på matriklen.

Lokaliteter på matriklen : 813-00044

Matriklens placering på kort



Region Nordjylland kortlægger, undersøger og oprenser forurenede jord. Formålet er at sikre rent drikkevand, overfladevand og menneskers sundhed.

Kortlægningen efter jordforureningsloven er ikke færdig, og der vil derfor løbende kunne ske ændringer i regionens database.

Læs mere om Region Nordjyllands arbejde med jordforurening på www.rn.dk/jordogvand eller www.tjekdinggrund.dk.

Få yderligere oplysninger ved at kontakte regionens sekretær for "Jord og Vand":

Morten Mønnike-Hald
Telefon: 2130 4282
Mail: mom@rn.dk

Du kan desuden få oplysninger hos din kommune, om matriklen er omfattet af "områdeklassificering".

Jordforureningsattest

Udskrevet 15. januar 2025

Denne attest bygger på de oplysninger, som Region Nordjylland har på udskrivningstidspunktet.

Matrikel

124b Skagen Markjorder, Frederikshavn Kommune

Adresse


Ellehammervej 12, 9990 Skagen m.fl.

Matriklens status

Den fremsøgte matrikel er ikke registreret i regionens jordforureningsdatabase.

Regionen har på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om jordforurenninger på matriklen.

Matriklens placering på kort



Indholder data fra GST, Region Nordjylland, DMP, COWI og Sweco

Region Nordjylland kortlægger, undersøger og oprenser forurenset jord. Formålet er at sikre rent drikkevand, overfladevand og menneskers sundhed.

Kortlægningen efter jordforureningsloven er ikke færdig, og der vil derfor løbende kunne ske ændringer i regionens database.

Læs mere om Region Nordjyllands arbejde med jordforurening på www.rn.dk/jordogvand eller www.tiekdinggrund.dk

Følgende yderligere oplysninger ved at kontakte regionens sekretær for "Jord og Vand":

Morten Mønnike-Hald
Telefon: 2130 4282
Mail: mom@rn.dk

Du kan desuden få oplysninger hos din kommune, om matriklen er omfattet af "områdedeklassificering".

Jordforureningsattest

Udskrevet 15. januar 2025

Denne attest bygger på de oplysninger, som Region Nordjylland har på udskrivningstidspunktet.

Matrikel

110 Skagen Markjorder, Frederikshavn Kommune

Adresse

Aftensol 43, 9990 Skagen m.fl.

Matriklens status


Matriklen er: Lokaliseret (uafklaret).

Ejendommen indgår i Regionens database over lokaliteter, der skal vurderes efter jordforureningsloven. Regionen har endnu ikke taget stilling til, om matriklen skal kortlægges.

Du kan kontakte regionen og høre, om der er igangværende sagsbehandling på matriklen.

Lokaliteter på matriklen : 841-00402

Matriklens placering på kort



Region Nordjylland kortlægger, undersøger og oprenser forurenset jord. Formålet er at sikre rent drikkevand, overfladevand og menneskers sundhed.

Kortlægningen efter jordforureningsloven er ikke færdig, og der vil derfor løbende kunne ske ændringer i regionens database.

Læs mere om Region Nordjyllands arbejde med jordforurening på www.rn.dk/jordogvand eller www.tiekdingarund.dk.

Få yderligere oplysninger ved at kontakte regionens sekretær for "Jord og Vand":

Morten Mønnike-Hald
Telefon: 2130 4282
Mail: mom@rn.dk

Du kan desuden få oplysninger hos din kommune, om matriklen er omfattet af "områdeklassificering".

Jordforureningsattest

Udskrevet 15. januar 2025

Denne attest bygger på de oplysninger, som Region Nordjylland har på udskrivningstidspunktet.

Matrikel

123e Skagen Markjorder, Frederikshavn Kommune

Adresse

Buttervej 60, 9990 Skagen

Matriklenes status


Matriklen er: Kortlagt på vidensniveau 1 og 2 (V1 og V2-kortlagt).

En del af matriklen er V1-kortlagt, da Region Nordjylland har viden om aktiviteter, der kan have medført forurening. Det V1-kortlagte areal er ikke blevet undersøgt, og mistanken om forurening er derfor ikke be- eller afkræftet.

Der er desuden konstateret forurening på matriklen, og dette areal er derfor V2-kortlagt.

Lokaliteter på matriklen : 841-00512

Matriklenes placering på kort



Indeholder data fra GST, Region Nordjylland, DMP, COWI og Sweco

På lokaliteten er der viden om følgende aktiviteter, som har eller kan have forurenset

Navn på aktivitet	Branche	Driftperiode
Losseplads for Skagen by	Drift af affaldsbehandlingsanlæg	1940 - 1959
Maskinfabrik	Maskinindustri	1974 -

På lokaliteten er eller har været konstateret følgende stoffer

- Olie-benzin
- Tungmetaller

Region Nordjylland kortlægger, undersøger og oprenser forurennet jord. Formålet er at sikre rent drikkevand, overfladevand og menneskers sundhed.

Kortlægningen efter jordforureningsloven er ikke færdig, og der vil derfor løbende kunne ske ændringer i regionens database.

Læs mere om Region Nordjyllands arbejde med jordforurening på www.rn.dk/jordogvand eller www.tjekdingrund.dk.

Få yderligere oplysninger ved at kontakte regionens sekretær for "Jord og Vand":

Morten Mønneke-Hald
Telefon: 2130 4282
Mail: mom@rn.dk

Du kan desuden få oplysninger hos din kommune, om matriklen er omfattet af "områdeklassificering".

Jordforureningsattest

Udskrevet 15. januar 2025

Denne attest bygger på de oplysninger, som Region Nordjylland har på udskrivningstidspunktet.

Matrikel

7000ds Skagen Markjorder, Frederikshavn Kommune

Adresse

Abelsvej 20V, 9900 Frederikshavn m.fl.

Matriklets status

Matriklen er: Lokaliseret (uafklaret).

Ejendommen indgår i Regionens database over lokaliteter, der skal vurderes efter jordforureningsloven. Regionen har endnu ikke taget stilling til, om matriklen skal kortlægges.

Du kan kontakte regionen og høre, om der er igangværende sagsbehandling på matriklen.

Lokaliteter på matriklen : 841-00673

Matriklets placering på kort



Jordforureningsattest

Udskrevet 15. januar 2025

Denne attest bygger på de oplysninger, som Region Nordjylland har på udskrivningstidspunktet.

Matrikel

174i Skagen Markjorder, Frederikshavn Kommune

Adresse


Farmerstien 1V, 9990 Skagen m.fl.

Matriklets status

Den fremsøgte matrikel er ikke registreret i regionens jordforureningsdatabase.

Regionen har på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om jordforureninger på matriklen.

Matriklets placering på kort



Region Nordjylland kortlægger, undersøger og oprenser forurenede jord. Formålet er at sikre rent drikkevand, overfladevand og menneskers sundhed.

Kortlægningen efter jordforureningsloven er ikke færdig, og der vil derfor løbende kunne ske ændringer i regionens database.

Læs mere om Region Nordjyllands arbejde med jordforurenning på www.rn.dk/jordogvand eller www.tjekdinggrund.dk.

Få yderligere oplysninger ved at kontakte regionens sekretær for "Jord og Vand":

Morten Mønneke-Hald
Telefon: 2130 4282
Mail: mom@rn.dk

Du kan desuden få oplysninger hos din kommune, om matriklen er omfattet af "områdeklassificering".

Jordforureningsattest

Udskrevet 15. januar 2025

Denne attest bygger på de oplysninger, som Region Nordjylland har på udskrivningstidspunktet.

Matrikel

174c Skagen Markjorder, Frederikshavn Kommune

Adresse

Minkvej 3, 9990 Skagen m.fl.

Matriklens status

Matriklen er: Kortlagt på vidensniveau 1 (V1-kortlagt).

Region Nordjylland har viden om aktiviteter, der kan have medført forurening af matriklen. Det V1-kortlagte areal er ikke blevet undersøgt, og mistanken om forurening er derfor ikke be- eller afkræftet.

Lokaliteter på matriklen : 841-00562

Matriklens placering på kort



Indeholder data fra GST, Region Nordjylland, DMP, COWI og Sweco

På lokaliteten er der viden om følgende aktiviteter, som har eller kan have forurenset

Navn på aktivitet	Branche	Driftperiode
Produkthandel	Genbrug af metalaffaldsprodukter	1985 - 1991
Produkthandel og autoophug	Genbrug af metalaffaldsprodukter	1993 -

Region Nordjylland kortlægger, undersøger og oprenser forurenset jord. Formålet er at sikre rent drikkevand, overfladevand og menneskers sundhed.

Kortlægningen efter jordforureningsloven er ikke færdig, og der vil derfor løbende kunne ske ændringer i regionens database.

Læs mere om Region Nordjyllands arbejde med jordforurening på www.rn.dk/jordogvand eller www.tjekdingrund.dk.

Få yderligere oplysninger ved at kontakte regionens sekretær for "Jord og Vand":

Morten Mønnike-Hald
Telefon: 2130 4282
Mail: mom@rn.dk

Du kan desuden få oplysninger hos din kommune, om matriklen er omfattet af "områdeklassificering".

Jordforureningsattest

Udskrevet 15. januar 2025

Denne attest bygger på de oplysninger, som Region Nordjylland har på udskrivningstidspunktet.

Matrikel

247I Skagen Markjorder, Frederikshavn Kommune

Adresse


Buttervej 45, 9990 Skagen m.fl.

Matriklens status

Den fremsøgte matrikel er ikke registreret i regionens jordforureningsdatabase.

Regionen har på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om jordforurenninger på matriklen.

Matriklens placering på kort



Indeholder data fra GST, Region Nordjylland, DMP, COWI og Sweco

Region Nordjylland kortlægger, undersøger og oprenser forurenset jord. Formålet er at sikre rent drikkevand, overfladevand og menneskers sundhed.

Kortlægningen efter jordforureningsloven er ikke færdig, og der vil derfor løbende kunne ske ændringer i regionens database.

Læs mere om Region Nordjyllands arbejde med jordforurening på www.rn.dk/jordogvand eller www.tiekdinggrund.dk

Følgende yderligere oplysninger ved at kontakte regionens sekretær for "Jord og Vand":

Morten Mønnike-Hald
Telefon: 2130 4282
Mail: mom@rn.dk

Du kan desuden få oplysninger hos din kommune, om matriklen er omfattet af "områdedeklassificering".

Jordforureningsattest



Udskrevet 27. februar 2025

Denne attest bygger på de oplysninger, som Region Nordjylland har på udskrivningstidspunktet.

Matrikel

252c Skagen Markjorder, Frederikshavn Kommune

Adresse

Minkvej 6, 9990 Skagen


Matriklets status

Matriklen er: Kortlagt på vidensniveau 2 (V2-kortlagt).

Region Nordjylland har konstateret forurening på matriklen, og matriklen er derfor V2-kortlagt.

Lokaliteter på matriklen : 813-00002

Matriklets placering på kort



Indeholder data fra GST, Region Nordjylland, DMP, COWI og Sweco

På lokaliteten er der viden om følgende aktiviteter, som har eller kan have forurennet

Navn på aktivitet

Støjvold med tjæreforurenset jord

Branche

Fiskeri mv.

Driftperiode

2000 -

Region Nordjylland kortlægger, undersøger og oprenser forurenset jord. Formålet er at sikre rent drikkevand, overfladevand og menneskers sundhed.

Kortlægningen efter jordforureningsloven er ikke færdig, og der vil derfor løbende kunne ske ændringer i regionens database.


Læs mere om Region Nordjyllands arbejde med jordforurening på www.rn.dk/jordogvand eller www.tjekdinggrund.dk.

Få yderligere oplysninger ved at kontakte regionens sekretær for "Jord og Vand":

Morten Mønnike-Hald
Telefon: 2130 4282
Mail: mom@rn.dk

Du kan desuden få oplysninger hos din kommune, om matriklen er omfattet af "områdeklassificering".

Bilag 4



Sag: 25010-1

Minkvej 3, 9900 Skagen

Boret af: KMB

Dato: 2025.02.14 Bedømt af: SHK

DGU Nr.:

Boring: 1

Udarb. af: LH

Kontrol: CNY

Godkendt: KAK

Dato: 2025.02.2


Bilag:

S. 1/1



ANDREASEN & HVIDBERG

Boreprofil



Situationsplan

25010-1 Ellehammervej m.fl., 9990 Skagen

Tegn.: LH	Godk.: CNY	Dato: 25.02.2025	Rev.:
ANDREASEN & HIDBERG	Mål: 1:250 / A3	Bilag: S1	

Bilag 5

Andreasen & Hvidberg A/S
Svenstrup Bane Alle 15
9230 Svenstrup J
Att.: Rapportmodtager

Rapportnr.: AR-25-CA-25013148-01
Batchnr.: EUDKVE-25013148
Kundenr.: CA0021910
Modt. dato: 17.02.2025

Analyserapport

Sagsnr.:	25010-1				
Sagsnavn:	Minkvej 3				
Prøvetype:	Grundvand				
Prøvetager:	Rekvirenten	KMB			
Prøveudtagning:	14.02.2025				
Analyseperiode:	17.02.2025 - 06.03.2025				

Prøvemærke:	B1				
Lab prøvenr.:	835-2024-81429796	Enhed	DL.	Metode	*) Urel (%)

Metaller

Bly (Pb) felfiltreret	0.12	µg/l	0.025	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	20
Cadmium (Cd) felfiltreret	0.096	µg/l	0.003	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	20
Chrom (Cr) felfiltreret	0.94	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	20
Jern (Fe)	7.5	mg/l	0.01	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	20
Jern (Fe) felfiltreret	6.8	mg/l	0.01	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	20
Kobber (Cu) felfiltreret	3.1	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	20
Nikkel (Ni) felfiltreret	7.2	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	20
Zink (Zn) felfiltreret	27	µg/l	0.3	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	20

Aromatiske kulbrinter

Benzen	< 0.02	µg/l	0.02	ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS	20
Toluen	0.025	µg/l	0.02	ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS	15
Ethylbenzen	< 0.02	µg/l	0.02	ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS	20
m+p-Xylen	< 0.02	µg/l	0.02	ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS	15
o-Xylen	< 0.02	µg/l	0.02	ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS	15
Sum af xylenes	#	µg/l	0.02	ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS	
BTEX (sum)	0.025	µg/l	0.02	ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS	
Naphthalen	< 0.02	µg/l	0.02	ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS	15

Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)

C6H6-C10	< 2	µg/l	2	EN/ISO 9377-2:2000 mod. GC-FID	40
C10-C25	< 8	µg/l	8	EN/ISO 9377-2:2000 mod. GC-FID	50
C25-C35	< 9	µg/l	9	EN/ISO 9377-2:2000 mod. GC-FID	50
Sum (C6H6-C35)	< 9	µg/l	9	EN/ISO 9377-2:2000 mod. GC-FID	30

PAH-forbindelser

Fluoranthen	0.53	µg/l	0.01	M 0250 GC-MS	30
Benzo(b+j+k)fluoranthen	0.55	µg/l	0.01	M 0250 GC-MS	30
Benzo(a)pyren	0.32	µg/l	0.005	M 0250 GC-MS	30
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0.17	µg/l	0.01	M 0250 GC-MS	30

Tegnforklaring:

<: mindre end	*: ikke omfattet af akkrediteringen
>: større end	i.p.: ikke påvist
#: ingen parametre er påvist	i.m.: ikke målelig
DL: Detektionsgrænse	□: udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

º: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmisk standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Andreasen & Hvidberg A/S
Svenstrup Bane Alle 15
9230 Svenstrup J
Att.: Rapportmodtager

Rapportnr.: AR-25-CA-25013148-01
Batchnr.: EUDKVE-25013148
Kundenr.: CA0021910
Modt. dato: 17.02.2025

Analyserapport

Sagsnr.: 25010-1
Sagsnavn: Minkvej 3
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten KMB
Prøveudtagning: 14.02.2025
Analyseperiode: 17.02.2025 - 06.03.2025

Prøvemærke: B1

Lab prøvenr.:	835-2024-81429796	Enhed	DL.	Metode	Urel (%)
Benzo(g,h,i)perlylen	0.21	µg/l	0.01	M 0250 GC-MS	30
Sum af PAH'er	1.8	µg/l		M 0250 GC-MS	
PFAS-forbindelser					
PFBA (Perfluorbutansyre)	9.6	ng/l	0.6	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS	A 31
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	1.2	ng/l	0.3	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS	A 31
PFPeA (Perfluorpentansyre)	8.8	ng/l	0.3	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS	A 31
PPPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	<0.30	ng/l	0.3	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS	A 31
PFHxA (Perfluorhexansyre)	5.9	ng/l	0.3	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS	A 31
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre)	1.3	ng/l	0.3	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS	A 31
PFHpA (Perfluorheptansyre)	4.2	ng/l	0.3	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS	A 31
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	<0.30	ng/l	0.3	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS	A 31
PFOA (Perfluoroktansyre)	7.4	ng/l	0.3	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS	A 31
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)	4.5	ng/l	0.2	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS	A 31
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	1.8	ng/l	0.3	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS	A 31
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid)	<0.30	ng/l	0.3	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS	A 31
PFNA (Perfluornonansyre)	0.33	ng/l	0.3	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS	A 31
PFNS (Perfluornonansulfonsyre)	<0.30	ng/l	0.3	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS	A 31
PFDA (Perfluordekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS	A 31
PFDS (Perflordekanesulfonsyre)	<0.30	ng/l	0.3	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS	A 31
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS	A 31
PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)	<0.30	ng/l	0.3	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS	A 31

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
□: udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

º: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmisk standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Andreasen & Hvidberg A/S
Svenstrup Bane Alle 15
9230 Svenstrup J
Att.: Rapportmodtager

Rapportnr.: AR-25-CA-25013148-01
Batchnr.: EUDKVE-25013148
Kundenr.: CA0021910
Modt. dato: 17.02.2025

Analyserapport

Sagsnr.: 25010-1
Sagsnavn: Minkvej 3
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten KMB
Prøveudtagning: 14.02.2025
Analyseperiode: 17.02.2025 - 06.03.2025

Prøvemærke: B1

Lab prøvenr.:	835-2024-81429796	Enhed	DL.	Metode	Urel (%)
PFDoDA (Perfluordodekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS	A 31
PFDoDS (Perfluorododecansulfonsyre)	<1.0	ng/l	1	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS	A 31
PFTrDA (Perfluortridekansyre)	<1.0	ng/l	1	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS	A 31
PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)	<0.30	ng/l	0.3	DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS	A 31
Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS	0.014	µg/l		* Beregning	
Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS	14	ng/l		* Beregning	
Sum af 22 PFAS	0.045	µg/l		* Beregning	
Sum af 22 PFAS	45	ng/l		* Beregning	
Halogenerede alifatiske kulbrinter					
Trichlormethan (Chloroform)	< 0.02	µg/l	0.02	ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS	15
1,1,1-trichlorethan	< 0.02	µg/l	0.02	ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS	15
Trichlorethen	< 0.02	µg/l	0.02	ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS	15
Tetrachlormethan	< 0.02	µg/l	0.02	ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS	15
Tetrachlorethen	< 0.02	µg/l	0.02	ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS	20
1,2-dichlorethan	< 0.02	µg/l	0.02	* DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS	20
Chlorethan	< 0.02	µg/l	0.02	DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS	20
1,1-dichlorethen	< 0.02	µg/l	0.02	DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS	20
trans-1,2-dichlorethen	< 0.02	µg/l	0.02	DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS	20
cis-1,2-dichlorethen	< 0.02	µg/l	0.02	DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS	20
1,1-dichlorethan	< 0.02	µg/l	0.02	DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS	20
Vinylchlorid	< 0.02	µg/l	0.02	DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS	30
Polære oplosningsmidler					
iso-propylacetat	< 5	µg/l	5	DS/EN ISO 15680:2004 mod. P&T-GC-MS	30
Vinylacetat	< 10	µg/l	10	DS/EN ISO 15680:2004 mod. P&T-GC-MS	50
Diisopropylether	< 5	µg/l	5	DS/EN ISO 15680:2004 mod. P&T-GC-MS	30
Methylacrylat	< 5	µg/l	5	DS/EN ISO 15680:2004 mod. P&T-GC-MS	30
Methylmetacrylat	< 5	µg/l	5	DS/EN ISO 15680:2004 mod. P&T-GC-MS	30

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse

*) : Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
□: udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
^a: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmisk standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Andreasen & Hvidberg A/S
Svenstrup Bane Alle 15
9230 Svenstrup J
Att.: Rapportmodtager

Rapportnr.: AR-25-CA-25013148-01
Batchnr.: EUDKVE-25013148
Kundenr.: CA0021910
Modt. dato: 17.02.2025

Analyserapport

Sagsnr.:	25010-1				
Sagsnavn:	Minkvej 3				
Prøvetype:	Grundvand				
Prøvetager:	Rekvirenten	KMB			
Prøveudtagning:	14.02.2025				
Analyseperiode:	17.02.2025 - 06.03.2025				
Prøvemærke:	B1				
Lab prøvenr.:	835-2024-81429796	Enhed	DL.	Metode	*) Urel (%)
n-Butylacetat	< 5	µg/l	5	DS/EN ISO 15680:2004 mod. P&T-GC-MS	30
iso-Butylacetat	< 5	µg/l	5	DS/EN ISO 15680:2004 mod. P&T-GC-MS	30
Ethylacetat	< 5	µg/l	5	DS/EN ISO 15680:2004 mod. P&T-GC-MS	30
Diethylether	< 5	µg/l	5	DS/EN ISO 15680:2004 mod. P&T-GC-MS	30
Methylethylketon (MEK)	< 5	µg/l	5	DS/EN ISO 15680:2004 mod. P&T-GC-MS	30
Methyl-iso-butylketon (MIBK)	< 5	µg/l	5	DS/EN ISO 15680:2004 mod. P&T-GC-MS	30
Methanol	< 50	µg/l	50	HS-GC-MS	B 20
Ethanol	< 25	µg/l	25	HS-GC-MS	B 20
n-Propanol	< 5	µg/l	5	HS-GC-MS	B 20
iso-Propanol	< 5	µg/l	5	HS-GC-MS	B 20
iso-Butanol	< 5	µg/l	5	HS-GC-MS	B 20
n-Butanol	< 5	µg/l	5	HS-GC-MS	B 20
Acetone	< 5	µg/l	5	HS-GC-MS	B 20

Underleverandør:

A: Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) (ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977)

B: Højvang Laboratorier A/S (Accredited (External Subcontractor))

835-2024-81429796 Prøvekommentar:

Prøven til metal-analyser er dekanteret inden analyse grundet bundfald i prøven. Totalindholdet for metaller omfatter ikke partikelbundne metaller.

Som standardroutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.

Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.

Rapportkommentar:

Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

Batchkommentar:

Prøven er blevet dekanteret til analyse for PFAS grundet mange partikler i prøven.

Kopi til:

Andreasen & Hvidberg A/S, Anders Kristensen (AK), Svenstrup Bane Alle 15, 9230 Svenstrup J

Tegnforklaring:

<: mindre end

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

>: større end

i.p.: ikke påvist

#: ingen parametre er påvist

i.m.: ikke målelig

DL: Detektionsgrænse

✉: udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

º: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmisk standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Andreasen & Hvidberg A/S
Svenstrup Bane Alle 15
9230 Svenstrup J
Att.: Rapportmodtager

Rapportnr.: AR-25-CA-25013148-01
Batchnr.: EUDKVE-25013148
Kundenr.: CA0021910
Modt. dato: 17.02.2025

Analyserapport

Sagsnr.: 25010-1
Sagsnavn: Minkvej 3
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten KMB
Prøveudtagning: 14.02.2025
Analyseperiode: 17.02.2025 - 06.03.2025

Prøvemærke: B1

Lab prøvenr:	835-2024- 81429796	Enhed	DL.	Metode	✉) Urel (%)
--------------	-----------------------	-------	-----	--------	----------------

06.03.2025

Kundecenter
 Tlf: 72187272
 G30@etn.eurofins.com


 Hanne Jensen
 Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

✉): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

º: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmisk standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.