


| Problem: (kilde til bakterieforurening)                                                                                                                                                                                                                                                                  | Løsning: (tiltag der kan gøres for at undgå en bakterieforurening)                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Åben eller utæt lukning af boringens forerør omkring pumperør i boringens overbygning (forerørsforsegling).</p>                                                                                                      |  <p>Det skal sikres, at forerørsforseglingen er tæt.</p>                                                                                |
|  <p>Der er ikke tæt bund, sider og dæksel i tørbrønden. Der er risiko for at vand i tørbrønden overstiger forerørsafslutningen og løber ind i boringen hvis forerørsforseglingen og kabelforskrutninger er utætte.</p> |  <p>Det skal sikres at dæksel er tæt med tætsluttende gummiliste i låg. Det skal sikres, at der er tæt bund og sider i tørbrønden.</p> |

| Problem: (kilde til bakterieforurening)                                                                                                        | Løsning: (tiltag der kan gøres for at undgå en bakterieforurening)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Ubeskyttet udluftningsrør i forbindelse med boringen.</p> |  <p>Der skal monteres et finmasket insektnet på udluftningsrøret.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  <p>Ikke tilstrækkelig vandudskiftning i hydroforen.</p>      | <p>En hydrofor og evt. rørsystemerne dertil er forbundet således, at der kan stå stillestående vand (dødt vand) i rørene, hvilket kan forårsage problemer med vandkvaliteten. Det anbefales for at minimere risikoen for forurening, at skifte vandet i hydroforen hver 14. dag via en aftapningshane i bunden af hydroforen. Det anbefales, at når hydroforen engang skal renoveres, etableres der gennemstrømning gennem hydroforen, således det stillestående vand i rørsystemerne undgås.</p> |